




オールインワン 101 点工具セット KT-101 取扱説明書

この度は、弊社【剣道オールインワン 101 点工具セット】をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。尚、本体を譲受(借受)された方も本取扱説明書をお読みいただき、十分に理解した上でご使用ください。



株式会社 和コーポレーション

| | | | |
|---------|------|---|--------------|
| 精密ドライバー | プラス | 1 | PH00×75mm |
| | | 1 | PH0×75mm |
| | マイナス | 1 | 2.5×0.4×75mm |
| | | 1 | 3.0×0.5×75mm |
| | トルクス | 1 | T6×75mm |
| | | 1 | T7×75mm |
| | | 1 | T8×75mm |
| | | 1 | T10×75mm |

| | | | |
|------------|------|---|---------------|
| VDE絶縁ドライバー | プラス | 1 | PH1×80mm |
| | マイナス | 1 | 4.0×0.8×100mm |

| | | |
|---------|---|---------------|
| 検電ドライバー | 1 | 使用電圧：125～250V |
|---------|---|---------------|

| | | | |
|-------|--------|---|---------------|
| ドライバー | プラス | 2 | PH0×75mm |
| | | 2 | PH1×100mm |
| | | 2 | PH2×125mm |
| | マイナス | 1 | 3.0×0.5×75mm |
| | | 1 | 4.0×0.8×100mm |
| | | 2 | 5.5×1.0×100mm |
| | | 1 | 6.5×1.2×125mm |
| | | 1 | 8.0×1.2×150mm |
| | トルクス | 1 | T9×75mm |
| | | 1 | T15×100mm |
| | | 1 | T20×100mm |
| | ポジドライブ | 2 | PZ0×75mm |
| | | 1 | PZ1×100mm |
| | スクエア | 2 | SQ0×75mm |
| | | 1 | SQ1×75mm |

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|-------------|
| オフセットドライバー (両頭タイプ) | プラス/ マイナス | 1 | PH1/SL4.0mm |
| | プラス/ マイナス | 1 | PH2/SL5.5mm |

| | | |
|-----------------------|---|------|
| 六角ソケット (差込角1/4インチ) | 1 | 6mm |
| | 1 | 7mm |
| | 1 | 8mm |
| | 1 | 9mm |
| | 1 | 10mm |
| | 1 | 11mm |

| | | |
|---------|---|--|
| ビットホルダー | 1 | |
|---------|---|--|

| | | | |
|-------------|------|-----|--------|
| ビット6.3×25mm | プラス | 2 | PH0 |
| | | 2 | PH1 |
| | | 3 | PH2 |
| | | 3 | PH3 |
| | マイナス | 1 | 3.0 mm |
| | | 1 | 3.5 mm |
| | | 1 | 4.0 mm |
| | | 1 | 4.5 mm |
| | | 1 | 5.0 mm |
| | | 1 | 5.5 mm |
| | | 1 | 6.0 mm |
| | | 1 | 6.5 mm |
| | | 1 | 7.0 mm |
| | | 1 | 8.0 mm |
| | トルクス | 1 | T6 |
| | | 1 | T8 |
| | | 1 | T10 |
| | | 1 | T15 |
| | | 1 | T20 |
| | | 1 | T25 |
| | | 1 | T27 |
| | | 1 | T30 |
| | | 1 | T35 |
| | | 1 | T40 |
| | 六角 | 1 | H2 |
| | | 1 | H2.5 |
| | | 1 | H3 |
| | | 1 | H4 |
| | | 1 | H5 |
| | | 1 | H6 |
| | | 1 | 1/16 |
| | | 1 | 3/32 |
| | | 1 | 7/64 |
| | | 1 | 1/8 |
| | | 1 | 9/64 |
| | | 1 | 5/32 |
| | | 1 | 3/16 |
| | | 1 | 7/32 |
| | | 1 | 1/4 |
| | | 1 | 5/16 |
| ポジドライブ | 2 | PZ0 | |
| | 2 | PZ1 | |
| | 3 | PZ2 | |
| | 3 | PZ3 | |
| スクエア | 1 | SQ0 | |
| | 1 | SQ1 | |
| | 1 | SQ2 | |
| | 1 | SQ3 | |

【警告（重大事故の恐れ）】

- 本製品は工具です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 作業時は必ず保護手袋・保護メガネを着用してください。
- 電気作業を行う場合は、必ず電源を遮断してから作業してください。
- 検電ドライバーは、簡易確認用です。正確な測定には使用しないでください。
使用前に動作確認を行い、指定電圧範囲内（125～250V）のみ使用してください。

- 濡れた手で工具を使用しないでください。
- 絶縁ドライバーは電気作業専用です。用途以外には使用しないでください。
絶縁被覆に傷・破損がある場合は使用しないでください。
- 破損・変形・ひび割れのある工具は使用しないでください。
- 無理な力（ハンマー代わり・こじる等）を加えないでください。
破損や事故の原因になります。

【注意（ケガ・故障の恐れ）】

- 使用するネジ・ボルトのサイズに合った工具を使用してください。
- 工具がしっかり噛み合っていることを確認してから使用してください。
- 締めすぎによるネジ破損に注意してください
- 使用中は周囲の安全を確認し、第三者が近づかないようにしてください。
- 高所作業では工具の落下に注意してください。
- 使用後は汚れや水分を拭き取り、清潔な状態で保管してください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

【保管・管理】

- 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- サビ防止のため、乾燥した場所で保管してください。
- 定期的に点検し、異常があれば使用を中止してください。

【免責事項】

※本製品の誤った使用、不適切な使用による事故・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

※改造・分解を行った場合の不具合については保証対象外となります。

| | | | |
|-------|-----------------------------|---|------------------|
| 品名・型式 | 拳道オールインワン 101 点工具セット・KT-101 | | |
| ご購入日 | 年 | 月 | 日 保証期間：ご購入日より6か月 |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所(〒) 電話番号 () - | | |
| 販売店 | 住所 | | |
| | 店名 | | |
| | 電話番号 () - | | |



株式会社 和コーポレーション

〒673-0433 兵庫県三木市福井2丁目11-41
 TEL : 0794-82-6588 FAX : 0794-86-7288
 WEB : <https://kaz-info.com>
 MAIL : info@kaz-info.com



メールアドレス